②処分場施設点検結果

2次最終処分場

			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		月
項目		点検日	異常の有無																						
擁壁等	点検	1 18	無	1	-	1	-	1	無	8	無	18	無	2 23	無	-	1	1	1	ı	1	1	-	1	無
遮水工	点検	1 18	無	1	無	1	無	1	無	1 8	無	1 18	無	2 23	無	1	無	1	無	2	無	1,	無	1	無
調整池	点検	18	無	1	無	ı	-	-	ı	8	無	18	無	2 23	無	_	-	1	1	1	1	1	1	1	無
浸出水設備	点検	1 15	無	2 16	無	1 15	無	1 15	無	2 15	無	1 15	無	1 15	無										
特記事項																									

3次最終処分場

	4,5		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		月
項目		点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無								
擁壁等	点検	1 18	無	ı	_	1	-	1	無	8	無	18	無	2 23	無	_	ı	1	-	ı	ı	1	_	1	無
遮水工	点検	1 18	無	ı	_	ı	-	1	無	8	無	18	無	2 23	無	1	無	1	1	1	ı	1	_	1	無
調整池	点検	18	無	1	無	ı	-	ı	1	1 8	無	18	無	2 23	無	-	ı	1	ı	1	ı	1	_	1	無
浸出水設備	点検	1•15	無	1 15	無	1 15	無	1 15	無	1 15	無	1 15 18	無	2·16 23	無	1 15	無	1 15	無	2 15	無	1 15	無	1 15	無
特記事項																									