

水道メータ盗難について

1 状況

明石市松が丘において、解体予定の県営住宅に設置されていた水道メータの盗難が発生しましたので報告します。

2 場所

明石市松が丘5丁目1番 県営住宅明舞南団地2号棟、3号棟

3 盗難個数、被害金額

- 盗難個数 水道メータ 82個(口径20mm×18個、口径25mm×64個)
- 被害金額 426,200円
(口径20mm 4,620円/個、口径25mm 5,360円/個として算出)

4 経過

- 令和5年8月16日
検針業者により、定期検針時、水道メータの異常なし
- 令和5年9月20日
解体工事業者より、水道メータ撤去の相談を受ける
- 令和5年9月30日
検針業者により、最終検針を実施(最終検針以外の水道メータは未確認)
- 令和5年10月4日
明石市管工事業協同組合へ、水道メータ撤去を依頼
- 令和5年10月7日
明石市管工事業協同組合が、現地にてメータがないことを確認
- 令和5年10月10日
明石市管工事業協同組合より報告を受け、水道局職員が現地確認及び聞き取り
- 令和5年10月11日
関係者へ聞き取りの結果、盗難と断定したため、警察へ被害届を提出

5 対応

- 窓口、ホームページ等で注意喚起(盗難発見時、速やかな通報)
- 水道メータ検針時等における周辺状況の監視強化