

2023年度 水道水中の放射性物質に関する測定結果

	明石川浄水場 浄水			鳥羽浄水場 浄水			魚住浄水場 浄水		
	I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137	I-131	Cs-134	Cs-137
6/20	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9/11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
12/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

備考：単位は「Bq/kg」 不検出とは検出限界値未満（1 Bq/kg）のことです。